

11月智慧工地线上检查问题汇总表

序号	监督科室	监督备案号	项目名称	施工单位	建设单位	接入智慧工地	考勤	检查单/巡查	整改单闭合情况	视频监控	扬尘监控	结论
1	商务区质量安全监督科	2020241	DK20120030地块新建九龙综合楼施工总承包	江苏南通二建集团有限公司	苏州九龙医院股份有限公司	✓	✓	检查单缺3条；巡查单缺1条	✓	10次不在线	10次不在线	不合格
2	度假区质量安全监督科	20230192	DK20070154(1#-5#、地库)施工总承包（包含人防、幕墙、智能化、不含装修工程）	江苏金土木建设集团有限公司	中国科学技术大学	✓	✓	检查单缺3条	✓	✓	✓	不合格
3	商务区质量安全监督科	2021126	星海街东、苏惠路北地块(DK20170022(包括两个地块间的地下室部分和两个地块裙房间的空中连廊))(E1-裙房、E2-办公、E3-公寓、地下室)项目施工总承包(不含桩基、精装修)	中国建筑第四工程局有限公司	苏州工业园区左岸房地产开发有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	10次不在线	不合格
4	商务区质量安全监督科	20220524	纳孜格(苏州)科技有限公司(1#研发办公楼，地下车库，生产车间A，生产车间B，生产车间C)含人防工程施工总承包	苏州百明建设有限公司	纳孜格(苏州)科技有限公司	✓	✓	检查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
5	度假区质量安全监督科	20220518	DK20220001地块(生物医药产业园三期C区)项目施工总承包工程二标段	通州建总集团有限公司	苏州工业园区生物产业发展有限公司	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
6	商务区质量安全监督科	20230346	DK20200072、DK20210009地块(21-24#公寓式酒店, S5#酒店配套、S6#垃圾房)施工总承包工程	上海辰旭建筑工程有限公司	苏州颐万居置业有限公司	✓	✓	巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
7	科教区质量安全监督科	20230089	DK20180240地块项目(医院主体,后勤楼,污水处理,液氧贮罐/汇流排)施工总承包工程(不含桩基及基坑支护)	中建三局上海有限公司	苏州君奥精准医学有限公司	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
8	高贸区质量安全监督科	20230315	DK20160085地块(钟南邻里中心)含人防工程施工总承包	苏州百明建设有限公司	苏州工业园区钟南邻里中心开发有限公司	✓	✓	检查单缺1条；巡查单缺2条	✓	✓	✓	不合格
9	市政水利科	20230357	2023-2024年度恒泰建设代建市政工程部项目长阳街北延	济南城建集团有限公司	苏州工业园区市政工程部	✓	✓	检查单缺2条；巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
10	市政水利科	20230029	葑亭大道改造(二期)(渔泾河西-方泾路交叉口东)	苏州市水城市政园林工程有限公司	苏州工业园区市政工程部	✓	✓		✓	10次不在线	✓	不合格
11	科教区质量安全监督科	20230461	DK20230201号地块项目(1#、2#、3#配电房、4#开闭所、5#、6#、7#配电房、8#、9#物业用房、10#、11#、地库一、人防工程)施工总承包工程	浙江甬泰建设有限公司	苏州鼎臻美家置业有限公司	✓	安全员沈菁有效在岗1天	检查单缺3条；巡查单缺2条	✓	✓	3次不在线	不合格
12	商务区质量安全监督科	20230578	苏州中环广场项目(DK20210187地块)总承包工程(不含桩基、基坑围护、土方开挖、横向支撑工程)	中国建筑第五工程局有限公司	苏州圆置房地产开发有限公司	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺2条	✓	10次不在线	✓	不合格
13	科教区质量安全监督科	20230605	DK20170014地块(办公研发楼A楼,办公研发楼B楼,地下车库)含人防工程施工总承包(不含桩基)	浙江展诚建设集团股份有限公司	鉴甄检测技术(苏州)有限公司	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺1条	✓	✓	✓	不合格
14	科教区质量安全监督科	20230117	DK20060788地块(原独墅湖高教区苏州大学二期增加用地)1#~7#、地库土建总承包工程	中国建筑一局(集团)有限公司	苏州市独墅湖医院(苏州大学附属独墅湖医院)	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
15	商务区质量安全监督科	20240003	DK20200081地块(圆融国际广场)项目基坑围护工程	中建三局第二建设工程有限责任公司	苏州融和置业有限公司	✓	✓	检查单缺3条	✓	✓	3次不在线	不合格
16	科教区质量安全监督科	20240029	DK20230425地块(1-3#住宅、4#配电房、5-12#住宅、13#配电房、14#配电房开闭所、15-18#住宅、地下车库)含人防工程施工总承包	常州市华中建筑工程有限公司	苏州象弘房地产开发有限公司	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺4条	✓	10次不在线	10次不在线	不合格
17	科教区质量安全监督科	20240079	DK20230017地块二区(2#商业、3#厂房、4#开闭所、5#地下室2)施工总承包工程(不含桩基、基坑围护及幕墙工程)	上海建工一建集团有限公司	苏州工业园区生物产业发展有限公司	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
18	商务区质量安全监督科	20240273	DK20230381地块(产融大厦)含人防工程施工总承包(不含桩基工程)	金都建工集团有限公司	苏州产融科技产业发展有限公司	✓	✓	检查单缺3条	✓	✓	10次不在线	不合格
19	科教区质量安全监督科	20240232	DK20230016地块二标段(厂房(二区),科研楼(二区),地下室(二区))施工总承包(不含桩基及基坑围护)	苏州二建建筑集团有限公司	苏州纳米科技发展有限公司	✓	✓	检查单缺3条	✓	✓	✓	不合格
20	商务区质量安全监督科	20240238	中央公园站公共地下空间新建工程施工总承包(不含桩基及基坑围护)	中亿丰建设集团股份有限公司,中亿丰科工有限公司	苏州工业园区市政建设管理中心	✓	✓	检查单缺4条；巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格

11月智慧工地线上检查问题汇总表

序号	监督科室	监督备案号	项目名称	施工单位	建设单位	接入智慧工地	考勤	检查单/巡查	整改单闭合情况	视频监控	扬尘监控	结论
21	商务区质量安全监督科	20240307	DK20230428(1#厂房/2#厂房/3#厂房/4#停车配套楼/5#开闭所)总承包工程(不含桩基、装修、幕墙工程)	中建集成建设(江苏)有限公司,中建科技集团有限公司	苏州工业园区科技发展有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
22	科教区质量安全监督科	20240313	DK20210176地块(1#办公、2#厂房、4#仓库(甲类)、5#地下室)施工总承包工程(不含桩基工程)	江苏爱弗特建设工程有限公司	苏州旺山旺水生物医药股份有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
23	高贸区质量安全监督科	20250134	三区可利科技宿舍(D14栋/3, D6D7D9D10栋/, D8栋/4)改造工程	苏州二建建筑集团有限公司	可利科技(苏州工业园区)有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
24	商务区质量安全监督科	20240337	DK20240011地块项目(1~9#住宅, 10#配套用房, 11~24#住宅, 25#开闭所、消控室, 26#配电房, 27#配电房, 地库)施工总承包	南通八建集团有限公司	苏州市港新房地产开发有限公司	✓	安全员姜建林有效在岗12天	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	6次不在线	6次不在线	不合格
25	高贸区质量安全监督科	20240364	胜浦镇苏州金东电子科技有限公司厂房(1#厂房、5#门卫、6#开闭所)施工总承包	江苏云业建设有限公司	苏州金东电子科技有限公司	✓	✓	巡查单缺4条	✓	✓	10次不在线	不合格
26	高贸区质量安全监督科	20240389	DK20230343(研发办公楼、生产厂房、门卫、地下室)土建安装总承包工程不含桩基及基坑围护工程	苏州二建建筑集团有限公司	苏州智臻科技股份有限公司	✓	✓	检查单缺3条; 巡查单缺1条	✓	6次不在线	✓	不合格
27	商务区质量安全监督科	20240399	苏州工业园区银盛智能科技有限公司(地下室、研发办公楼1、研发办公楼2)施工总承包	苏州市柳氏建筑工程有限公司	苏州工业园区银盛智能科技有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
28	商务区质量安全监督科	20240515	DK20240209地块(1#厂房一、2#厂房二、3#开闭所、5#仓库)施工总承包(不含桩基工程)	苏州工业园区昇园建筑有限公司	苏州创易技研股份有限公司	✓	✓	✓	✓	10次不在线	10次不在线	不合格
29	高贸区质量安全监督科	20240574	DK20240051地块(地磅房、辅助用房、门卫、生产辅助用房、值班楼、制冰罩棚)施工总承包	江苏金阜建设工程有限公司	苏州港华燃气有限公司	✓	✓	检查单缺1条	✓	✓	✓	不合格
30	商务区质量安全监督科	20240596	DK20240185地块(1#办公楼、2#厂房、3#厂房(含连廊)、4#门卫、5#门卫、6#开闭所、7#地库)项目施工总承包(不含桩基及基坑围护工程)	苏州建筑工程集团有限公司	江苏苏鑫控股集团有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
31	高贸区质量安全监督科	20240623	DK20230509地块(5#餐厅)施工总承包(不含桩基工程)	中建三局第三建设工程有限责任公司	博世汽车部件(苏州)有限公司	✓	✓	检查单缺2条; 巡查单缺3条	✓	✓	✓	不合格
32	高贸区质量安全监督科	20240651	新宏博智能科技(原新宏博通讯科技)(厂房、开闭所)施工总承包(不含桩基工程)	中建七局新能源(上海)建设有限公司,江苏中致建设科技有限公司	苏州新宏博智能科技股份有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺1条	✓	✓	✓	不合格
33	度假区质量安全监督科	20250022	DK20240099地块(1#厂房、地下室、非机动车棚、开闭所、门卫、消控室)施工总承包工程(不含桩基工程)	苏州金螳螂建设工程有限公司	东鑫工业科技(苏州)有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
34	度假区质量安全监督科	20250045	苏州工业园区昌盛制衣有限公司--1#生产厂房及停车位、2#生产厂房、3#生产厂房、7-1#门卫、消控室、7-2#开闭所施工总承包项目	苏州市莲溪建筑工程有限公司	苏州工业园区昌盛制衣有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
35	科教区质量安全监督科	20250061	DK20230131地块项目[1~11#住宅楼、1~3#配电房、4#垃圾房、12#配套用房、13#物业管理用房及地库(含人防工程)]EPC总承包	苏州炜煜建筑安装工程有限公司,苏州二建建筑集团有限公司	苏州工业园区乾曜置业有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
36	高贸区质量安全监督科	20250069	DK20240075地块(车间一、仓库、门卫一、门卫二、开闭所、光伏车棚)施工总承包(不含桩基)	江苏金木建设集团有限公司	妥思空调设备(苏州)有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
37	高贸区质量安全监督科	20250072	DK20240102地块(1#办公、2#厂房、3#厂房、4#门卫)施工总承包	美构建设(江苏)有限公司	苏州工业园区久禾工业炉有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	10次不在线	✓	不合格
38	市政水利科	20250090	桑田科学岛科创中心项目片区内市政基础设施工程长阳街大桥下穿通道等市政工程	中铁十四局集团苏州工程有限公司,江苏华诚建设工程有限责任公司	苏州工业园区银科产业投资有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格

11月智慧工地线上检查问题汇总表

序号	监督科室	监督备案号	项目名称	施工单位	建设单位	接入智慧工地	考勤	检查单/巡查	整改单闭合情况	视频监控	扬尘监控	结论
39	科教区质量安全监督科	20250106	DK20240179地块(2#、3#住宅楼、5#-8#住宅楼、10#、11#、13#、14#住宅楼、1#配电房、开闭所、工具间、4#配套用房、9#物业管理用房、12#配电房及地库)含人防工程施工总承包	常州三建建设有限公司	苏州象吴房地产开发有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
40	商务区质量安全监督科	20250109	纳致格(苏州)科技有限公司(1#研发办公楼)装修工程	苏州博源建筑工程有限公司	纳致格(苏州)科技有限公司	✓	✓	检查单缺1条; 巡查单缺2条	✓	✓	10次不在线	不合格
41	度假区质量安全监督科	20250163	园区消防救援综合训练基地(含高层消防救援站)(1#消防救援综合训练基地,2#门卫3#门卫及开闭所,4#训练塔,5#垃圾房,6#地下室)项目施工总承包(不含桩基、基坑支护、精装修)	苏州市中港建筑有限公司,江苏天星建设集团有限公司	苏州工业园区应急管理局	✓	✓	检查单缺4条	✓	✓	6次不在线	不合格
42	度假区质量安全监督科	20250182	DK20230098地块(唯亭社区卫生服务中心迁建项目)(1#医疗综合楼、2#垃圾和污水处理站、3#汇流排间、4#门卫、5#地库)施工总承包(含人防工程,不含桩基、基坑围护及装修工程)	苏州第一建筑集团有限公司	苏州工业园区卫生健康委员会	✓	✓	检查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
43	商务区质量安全监督科	20250201	DK20230134地块金鸡湖右岸双子楼(含人防工程)施工总承包(不含桩基、基坑围护、机电、消防、暖通、智能化、幕墙、装修)工程	中建八局第三建设有限公司,上海建工一建集团有限公司,中建八局苏南建设有限公司	苏州工业园区天恒置业有限公司	✓	✓	巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
44	科教区质量安全监督科	20250205	DK20210031地块停车楼项目工程总承包(EPC)(不含桩基及基坑支护)工程	苏州二建建筑集团有限公司	苏州纳米科技发展有限公司	✓	✓	巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
45	高贸区质量安全监督科	20250231	DK20200082地块(仓库、非机动车棚1、门卫1、生产车间1、雨水调蓄池、甲类仓库)施工总承包工程(不含桩基)	上海生特瑞建设有限公司	罗氏诊断产品(苏州)有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	10次不在线	不合格
46	高贸区质量安全监督科	20250258	DK20240103地块(2#工业厂房)施工总承包	苏州市金字建设有限公司	苏州工业园区唯创建设发展有限公司	✓	✓	检查单缺4条	1条逾期未闭合	✓	3次不在线	不合格
47	科教区质量安全监督科	20250268	三埃国际科技有限公司(1#生产厂房)施工总承包	苏州建筑工程集团有限公司	苏州工业园区三埃国际科技有限公司	✓	✓	巡查单缺4条	✓	✓	10次不在线	不合格
48	商务区质量安全监督科	20250269	星海实验中学(DK67116)(地库、艺体楼)含人防工程施工总承包(不含桩基和基坑围护工程)	苏州二建建筑集团有限公司	苏州工业园区教育局	✓	✓	检查单缺1条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
49	商务区质量安全监督科	20250270	DK20240185(1#办公楼、2#厂房、3#厂房(含连廊))幕墙工程	江苏苏鑫建设有限公司	江苏苏鑫控股集团有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
50	高贸区质量安全监督科	20250291	DK20240082地块(1#工业厂房、3#开闭所)施工总承包(不含桩基工程)	苏州二建建筑集团有限公司	苏州工业园区唯亭科技园开发有限公司	✓	✓	检查单缺2条	✓	✓	✓	不合格
51	商务区质量安全监督科	20250157	DK20230428(1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#停车配套楼、5#开闭所)幕墙工程	苏州市华丽美登装饰装璜有限公司	苏州工业园区科技发展有限公司	✓	✓	检查单缺3条; 巡查单缺4条	✓	✓	✓	不合格
52	市政水利科	20250322	DK20230394地块地库连通道、扬东路西延及泾园新村南侧河道(小水泾-泾园路)工程	中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司,江苏中文建设工程有限公司	苏州工业园区市政建设管理中心	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	10次不在线	10次不在线	不合格
53	度假区质量安全监督科	AJ320508-120250326	唯亭雅致集成房屋(苏州)有限公司(1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#办公楼、11#开闭所、地下室、连廊)施工总承包	苏州第五建筑集团有限公司	雅致集成房屋(苏州)有限公司	✓	✓	检查单缺4条; 巡查单缺4条	✓	10次不在线	10次不在线	不合格
54	高贸区质量安全监督科	AJ320508-120250370	DK20230484地块(厂房1、门卫1、开闭所)施工总承包工程	美构建(江苏)有限公司	苏州艾利特智能制造有限公司	✓	✓		✓	✓	6次不在线	不合格
55	高贸区质量安全监督科	AJ320508-120250448	DK20150169地块(生产管控中心一至五层、中试车间一至四层)(含机电)装修项目工程	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司,江苏中新机电工程有限公司	苏州盛迪亚生物医药有限公司	✓	✓		✓	6次不在线	✓	不合格
56	度假区质量安全监督科	20250181	DK20220055地块(生产厂房B2(含连廊)、综合楼B3、地下室、门卫、废品仓库01)施工总承包(不含桩基和基坑支护)	江苏建院营造股份有限公司	砂品科技(苏州)有限公司	✓	✓	巡查单缺1条	✓	✓	✓	不合格

11月智慧工地线上检查问题汇总表

序号	监督科室	监督备案号	项目名称	施工单位	建设单位	接入智慧工地	考勤	检查单/巡查	整改单闭合情况	视频监控	扬尘监控	结论
57	高贸区质量安全监督科	AJ320508-120250385	DK20250095地块（7#厂房，8#开闭所）桩基工程	江苏省岩土工程有限公司	苏州建擎科技产业园有限公司	超过30天未接入						不合格
58	科教区质量安全监督科	AJ320508-120250362	DK20230016地块（厂房、动力站、地下室）装修及洁净工程、配套楼装修工程	苏州市华丽美登装饰装璜有限公司,江苏苏净工程建设有限公司	苏州纳米科技发展有限公司	超过30天未接入						不合格
59	商务区质量安全监督科	AJ320508-120250335	DK20240252地块项目（A1#~A28#住宅, S2#配电房消控室, 地库1-2区）（不含桩基、基坑围护工程）施工总承包	中铁建工集团有限公司	苏州工业园区晋元恒置业有限公司	超过30天未接入						不合格
60	高贸区质量安全监督科	20250321	三区强生(苏州)医疗器材有限公司(A1-2生产车间)2楼装修工程	上海华艾建筑工程装饰有限公司	强生（苏州）医疗器材有限公司	超过30天未接入						不合格
61	高贸区质量安全监督科	20250229	DK20240275地块（1#厂房、2#厂房、3#辅房）桩基工程	苏州开旗建筑有限公司	苏州贝昂智能科技股份有限公司	超过30天未接入						不合格
62	商务区质量安全监督科	20230638	DK20130085 地块（1）苏州百翔置业东方星座地上 -3F-28F（避难层除外）公区精装修项目	江苏七颗星建筑工程有限公司	苏州百翔置业有限公司	超过30天未接入						不合格
63	科教区质量安全监督科	20240567	DK20230127地块(1#车间、2#办公楼、地下车库)桩基工程	江苏中禾建设集团有限公司	联亚智能科技（苏州）有限公司	超过30天未接入						不合格
64	科教区质量安全监督科	20250030	DK20230127地块项目(1#车间、2#办公、3#门卫、4#开闭所、地下车库)施工总承包(不含桩基工程)	江苏泽丰建设集团有限公司	联亚智能科技（苏州）有限公司	超过30天未接入						不合格